

Потреби закладу у видах робіт

ЗНЗ№	реконструкція та капітальний ремонт футбольних полів та спортивних майданчиків (м2)	модернізація і облаштування приміщень для проведення занять з військової підготовки	капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями (м2)
Гімназія "Консул" № 86	немає	кабінет	спортзал:
		16,6	185,3
			допоміжні приміщення (3):
			6,19
			6,18
			6,23
			роздягальні (2):
			6,2
			6,21
			разом
			216,31

Директор



Т.Мельник